

1. 安全上的注意事项

- 使用前请仔细阅读本技术资料与所搭配的缝制机械说明书，配合正确使用。
1.1 (1)电源电压与工作频率：请遵照马达与控制箱铭牌所标之规格。
(2)电磁波干扰：请远离高频磁波发生器或电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰本驱动装置因而发生错误动作。
(3)接地：为防止杂讯干扰或漏电流事故，请做好接地工程（包括缝纫机、马达、控制箱、定位器）。
1.2 拆卸马达或控制箱时，勿带电拔插：控制箱里面有危险高压电，所以关闭电源后要等1分钟以上方可打开控制箱盖。
1.3 为保证人身安全，请在维修机械或进行穿针作业时关闭电源。
1.4 这个标示符号表示机器安装时，如有错误恐会伤害到人体或机器会受到损坏。
所以机器方面有危险性的地方会有此标志。
这个标志符号表示有高压电等，电气方面有危险性的地方会有此标志。
1.5 本装置保证在正常工作情况且无人失误的操作下，保修期为一年。

2. 操作盒按键说明

Table with 3 columns: Button Name, Icon, and Function. Includes buttons like 前固缝, 后固缝, 固缝花样按键, 连续固缝, 剪刀功能键, 停针位选择键, 速度加键, 速度减键, 压脚功能循环键, 参数设定键, 确定键, 左右键, 加减键, 段式缝花样自编模式, 触发功能键设定, 三段模式切换键, 电机角度调/试教功能.

5. 系统参数表:

Large parameter table with columns: 编号 (No.), 项目 (Item), 内容 (Content), 设定范围 (Setting Range), 步距 (Step), 默认值 (Default Value), 级别 (Level). Lists various machine parameters such as 踏板最高速, 软启动功能, 零位针距修正值, etc.

注：表内参数为标准化，如有不符，以实际为主。

3. 模式设置

调试模式：正常进入缝纫模式后长按“”键3秒，进入到调试模式。若要从此模式返回到正常模式，需按“”键退出进入正常模式。
针距调整模式：正常进入缝纫模式后长按“”键3秒，进入调试模式，再按“+”或“-”键，切换到P-6项，按“S”键即可对机械进行零位的校正；切换到P-7项，按“S”键既可以对机械正缝针距进行校正；切换到P-8项，按“S”键既可以对机械倒缝针距进行校正，且所有校正均按“S”键保存退出。
恢复出厂设置：长按“P”键进入参数界面，进入“P79”参数时会显示“0”，再按“加减键”调到“8”，按“S”键后会显示“no”，再按“加减键”调到“yes”，再按“S”键。
花样编辑设置界面：正常进入缝纫模式后长按“”键2秒，液晶屏显示“d1”，按+键切换d1-d9花样，选定要设置的花样号按“S”键进入设置，液晶屏显示“1 3.0 01”，此时可以进行第一段的针数和针距值，按左右键选择要设置的项内容；一段设置完成，按左右键切换到左侧数字图标，按加减键切换到其他的段数设置，若当前段的针数为零，不能进行下一段的设置；所有段针数和针数设置完成按“S”键保存并返回到“d1”界面，按“P”键退出但不保存。若要从此模式返回到正常模式，按“P”键退出进入正常模式。

4. 故障说明

Table with 3 columns: 故障显示 (Fault Display), 故障内容 (Fault Content), 故障可能原因 (Possible Causes), 检查项目、处理 (Check Items/Processing). Lists various faults like 电机信号故障, 电机超负荷, 硬件驱动故障, etc.